



Sicher gut informiert



Ein Service des DLZ Prävention

Wichtiger Sicherheitshinweis

An alle Besitzer einer Kärcher Tauchpumpe: Geräte der Reihen SCP, SDP und SPP bitte nicht mehr benutzen!

Bei routinemäßigen Qualitätsüberprüfungen haben wir bei einigen wenigen Kabeln unserer Tauchpumpen Risse in der äußeren Isolierung festgestellt. Sie können unter sehr ungünstigen Umständen dazu führen, dass die elektrische Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Betroffen sind Geräte der Reihen SCP, SDP und SPP. Auch wenn es bisher zu keinem Unfall gekommen ist, bitten wir vorsorglich alle Besitzer der unten aufgelisteten Modelle: Benutzen Sie diese Pumpen nicht mehr, sondern tauschen Sie sie um - selbstverständlich kostenlos.

Folgende Modelle sind vom Rückruf betroffen: SCP 9000; SCP 12000; SCP 16000; SDP 9500; SDP 14000; SDP 18000; SPP 33.

Rufen Sie uns gebührenfrei an unter 0800 41 41 011, und wir sagen Ihnen, wie Sie eine neue Pumpe erhalten. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.kaercher.de

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung bei diesem Rückruf und entschuldigen uns jetzt schon für jede eventuell damit verbundene Unannehmlichkeit.



 **KÄRCHER**